


Contrôlez vos éclairages en toute conformité

- Mesures jusqu'à 200 000 lux
- Correction spectrale C.I.E et correction d'incidence
- Afficheur 2 000 points



PHYSICS *Line*

**C.A. 811
C.A. 813**

Luxmètres

Luxmétrie

	C.A. 811	C.A. 813
Etendue de mesure	20 Lux à 20 000 Lux	20 Lux à 200 000 Lux
Précision (cellule + appareil) Lampe à incandescence 2856 K Autres sources de lumière	± 3 % + 10 pt ± 18 % + 2 pt	± 3 % + 10 pt ± 11 % + 2 pt
Résolution	0,01	
Fonction	Mémorisation de la valeur maximale	Affichage de la valeur crête

- ✓ Fonction Hold
- ✓ Choix de l'unité de mesure Lux / fc
- ✓ Gaine de protection antichoc

Conditions d'utilisation :

- Température : 0 à 50 °C
- Humidité : < 75 % HR

Conditions de stockage :

- Température : -20 °C à +60 °C
- Humidité : < 75 % HR

Dimensions : 195 x 60,5 x 38 mm

Masse :

C.A. 811 : 214 g
C.A. 813 : 223 g

Pour commander	
Luxmètre C.A. 811	P01. 1724. 01Z
Luxmètre C.A. 813	P01. 1722. 01Z



Maintenance électrique et mécanique

Musée, bibliothèque, archives

Distribution

Restauration