

### Un appareil simple et précis



- 2 paramètres affichés simultanément
- Mesure point de rosée
- Sonde déportée

	Plage de mesure	Résolution	Précision	Unités de mesure
Humidité relative	5 à 95 % HR	0,1 % HR	2 % L + 1,8 % HR	% HR
Point de rosée	-20 °C à +80 °C	0,1 °C	2 % L + 0,3 °C	°C, °F, K
Température	-20 °C à +80 °C	0,1 °C	2 % L + 0,3 °C	°C, °F, K

- ✓ Fonctions MAX-MIN / Hold
- ✓ Gaine de protection antichoc aimantée



#### Conditions d'utilisation :

- Température : 0 à 50 °C
- Humidité : < 75 % HR

#### Conditions de stockage :

- Température : -20 °C à +60 °C
- Humidité : < 75 % HR

**Dimensions** : 173 x 60,5 x 38 mm  
**Masse** : 190 g (appareil seul)

#### Pour commander

Thermo-hygromètre **C.A 848**  
Rallonge télescopique

P01.1563.03  
P01.1020.12



Chauffage,  
climatisation,  
ventilation




Maintenance  
électrique et  
mécanique



Stockage



Transport



Musée,  
bibliothèque,  
archives